

■ Fedora 12 手順書 補足

< マザーボード GIGABYTE H55M-UD2H 搭載モデルの注意点


■ マザーボード GIGABYTE H55M-UD2H 搭載モデルについて

マザーボード GIGABYTE H55M-UD2H を搭載しているモデル（夏目坂モデル、夏目坂モデル High Position LV1.X）では、OS 起動時やログアウト時に画面が真っ暗になったり、画面がハングアップすることがあります。

OS のインストール時には、セーフグラフィックスモードを選択していただくことにより、上記現象が起こらないようにすることができますので、以下の手順に従ってインストールを行ってください。


また、OS インストール後に LinuxMania カスタマイズディスクを適用していただくことにより、この現象が発生する確率は下がりますが、画面が真っ暗になったり画面がハングアップし、30 秒程経っても変化がない場合には、ケース前面のディスクアクセス LED（オレンジ色の LED）が点灯していないことを確認し、電源ボタンを押して一度電源を切ってください。

■ OS インストール手順



1. マシンの電源を入れ、Fedora 12 のインストール DVD を入れます。

左の画面が表示されます。



2. カーソルキーで

「Install system with basic video driver」を選択し、[Enter] キーを押します。

セーフグラフィックスモードでインストーラが起動します。

手順書 P12 「Fedora 12 インストールガイド」手順 3 に戻って作業を続けてください。