

■ Fedora 10 手順書 補足

< OS インストール時のカーネルオプション指定について >

■ OS インストール時のカーネルオプション指定

マザーボード GIGABYTE EG45M-UD2H、Intel DG45ID を搭載のモデル（夏目坂モデル、夏目坂 64、行人坂モデル）では、OS インストール時にまれに画面が表示されないなどの問題が発生することが確認されています。（※）この問題はカーネルのオプションとして `vesa` を指定することにより回避可能です。

※ 画面が表示されなくなってしまった場合には、`Ctrl + Alt + Backspace` を押したあとにすばやく `Ctrl + Alt + Del` キーを押すか、PC 本体のリセットスイッチを押し、システムを再起動してください。



1. マシンの電源を入れ、Fedora 10 のインストール DVD を入れます。

2. 左の画面が表示されます。

Tab キーを押します。



3. 表示された行の最後にスペースを入力し、続いて「vesa」と入力し、[Enter] キーを押します。

例：`vmlinuz initrd=initrd.img vesa`

手順書 P12 「Fedora 10 インストールガイド」手順 3 に戻って作業を続けてください。